File ML13
Cell 162

CELL 162
0 - 50 ft

5/6/2014 DAV

All joints sealed.

10/27/2014 DAV
MINOR CRACKING
NEAR ACCESS PORTS
IN SLAB @ jt 5100

1157+87
JT 5075

JT 5080

1158+37



CELL 162

50 - 100 ft



CELL 162

100 - 150 ft



CELL 162

150 - 200 ft

1159+37

JT 5101

JT 5105

1159+87



CELL 162

200 - 225 ft